



Requerimento Nº 339/2026

Ementa: Requeiro informações ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, que informe a esta Casa de Leis se existem estudos ou planejamento para execução da segunda etapa das obras de canalização do córrego Vale do sol, localizado no bairro Jardim Rainha, em Itapevi.

REQUEIRO, nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que a Secretaria competente informe se há estudos técnicos, projetos preliminares, tratativas administrativas ou planejamento para viabilizar a segunda etapa das obras de canalização do córrego Vale do Sol, localizado no bairro Jardim Rainha e Vale do Sol, neste município.

Justificativa

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

A primeira etapa das obras de canalização do córrego Vale do Sol, localizado no bairro do Jardim Rainha representou um avanço significativo para o controle de enchentes e a



melhoria da infraestrutura urbana da região. No entanto, a segunda etapa da intervenção ainda se faz necessária para garantir a total eficácia do projeto e atender plenamente a população local.

A continuidade da canalização é essencial para ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, evitar alagamentos, preservar o meio ambiente e proporcionar mais segurança e qualidade de vida aos moradores dos dois bairros.

Diante disso, solicitamos a execução dos estudos e das ações necessárias para a conclusão da segunda etapa das obras, reforçando o compromisso com o desenvolvimento urbano e ambientalmente sustentável de Itapevi.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 26 de janeiro de 2026.

PEDRO MAU MAU

VEREADOR



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=M0R29BT12Z37TY8N>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: M0R2-9BT1-2Z37-TY8N

