



Indicação Nº 33/2026

Súmula: - Solicita providencias ao Prefeito Marcos Ferreira Godoy, chefe do Poder Executivo, para que seja **RETIRADA** a lombada localizada na Rua Galdêncio Barbosa, na altura do número 42, no Jardim Julieta.

INDICO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, na forma regimental vigente, que seja oficializado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, para que seja **RETIRADA** a lombada localizada na Rua Galdêncio Barbosa, na altura do número 42, no Jardim Julieta.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente: -

Senhores Vereadores: -

A presente Indicação decorre de reiteradas solicitações dos moradores da Rua Galdêncio Barbosa, especialmente nas proximidades do nº 42, no bairro Jardim Julieta, os quais relatam que a lombada ali instalada vem causando transtornos e prejuízos às residências vizinhas.

Segundo os moradores, o impacto constante provocado pela passagem de veículos, principalmente de maior porte, tem ocasionado vibrações excessivas, resultando em rachaduras, trincas e outros danos estruturais em imóveis da localidade, além de ruídos intensos que comprometem o bem-estar e a tranquilidade da população.



Ressalta-se que a medida pleiteada visa resguardar a segurança, a integridade patrimonial e a qualidade de vida dos munícipes, motivo pelo qual se faz necessária a avaliação técnica do órgão competente e, constatada a procedência das reclamações, a retirada da referida lombada, com a adoção de alternativas adequadas para a organização e segurança do trânsito no local, se assim entender o Executivo.

Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery, 24 de Janeiro de 2026.

Thiago Moitinho
Vereador/MDB



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=F603C8D8103Z0XP5>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: F603-C8D8-103Z-0XP5

