



Indicação Nº 312/2026

Súmula: Solicita providências do Executivo junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, aos cuidados do Sr. Marcos de Oliveira Anjos para que realize a limpeza de bueiro na rua Benedito Dias Siqueira com a travessa do Simão na altura do nº209 – Jardim Rainha.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Marcos Godoy (Teco) Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que realize a Limpeza de bueiro na rua Benedito Siqueira com a travessa do Simão na altura do nº 209 – Bairro Jardim Rainha, neste município.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras.

Solicito a limpeza imediata do bueiro, tendo em vista que o mesmo apresenta acúmulo excessivo de resíduos sólidos e sedimentos. A obstrução impede o escoamento adequado das águas pluviais, gerando riscos iminentes de alagamentos na via, o que compromete a circulação de pedestres e veículos, além de causar danos ao asfalto e calçadas.

Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery, 26 de janeiro de 2026.

PRISCILLA CAVANHA

VEREADORA – PL

2ª Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 312/2026 - Documento assinado digitalmente em 26/01/2026. PROTOCOLO 2094/2026 - 26/01/2026 16:09 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: X92A-14UE-RCA5-1R73





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 312/2026 - Documento assinado digitalmente em 26/01/2026. PROTOCOLO 2094/2026 - 26/01/2026 16:09 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: X92A-14UE-RCA5-1R73





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=X92A14UERCA51R73>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: X92A-14UE-RCA5-1R73

