



Indicação Nº 1621/2026

Súmula: Solicita providencias do Executivo junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, ao Sr. Marcos de Oliveira Anjos, para que seja realizado operação tapa buraco no trecho compreendido entre o nº 254 até o nº 109 da rua Tumucumaque, Jardim Rosemary – neste município.

ÍNDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Godoy (Teco), Prefeito Municipal, para que interceda junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que realize a operação tapa buraco no trecho compreendido entre o 254 até o nº 109 da rua Tumucumaque, Jardim Rosemary – neste município

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente;

Senhores Vereadores;

Senhoras Vereadoras.

A pedido dos moradores local, solicitamos que seja feita a manutenção na via pública, tendo em vista que o pavimento se encontra em más condições, ocasionando transtornos aos moradores, motoristas e pedestres, além de oferecer riscos à segurança, e possíveis danos nos veículos.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 26 de janeiro de 2026.

PRISCILLA CAVANHA

VEREADORA – PL

2ª Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 1621/2026 - Documento assinado digitalmente em 03/02/2026. PROTOCOLO 3943/2026 - 03/02/2026 12:08 - Para ver o arquivo original acesse http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino_Siave/documentos/autenticar e informe a chave: 8BHB-3M7S-F422-E6BV





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 1621/2026 - Documento assinado digitalmente em 03/02/2026. PROTOCOLO 3943/2026 - 03/02/2026 12:08 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 8BHB-3M7S-F422-E6BV





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=8BHB3M7SF422E6BV>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 8BHB-3M7S-F422-E6BV

