



Indicação Nº 3725/2026

Súmula: Solicita providências do Executivo junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, aos cuidados do Sr. Marcos de Oliveira Anjos, a realização de serviços de zeladoria urbana colocando cascalhos ou passando a máquina patrol na extensão da Estrada da Romaria e Estrada de Indaiatuba – Monte Serrat – neste município.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Marcos Godoy (Teco) Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, a realização de serviços de zeladoria urbana colocando cascalhos ou passando a máquina patrol na extensão da Estrada do Pau Brasil, Estrada da Romaria e Estrada de Indaiatuba – Monte Serrat – neste município.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente;

Senhores Vereadores;

Senhoras Vereadoras.

Estivemos no bairro e constatamos a necessidade do término da pavimentação ou a manutenção das vias com urgência.

São buracos e desnivelamento que estão prejudicando os veículos e os pedestres, sem contar que infelizmente o transporte público também não conseguem atuar de forma precisa, muitas vezes, desviando suas rotas.



Pedimos que esta conceituada secretaria realize a benfeitoria assim que possível.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 06 de março de 2026.

PRISCILLA CAVANHA

VEREADORA – PL


2ª Secretária



Estrada da Romaria



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 3725/2026 - Documento assinado digitalmente em 06/03/2026. PROTOCOLO 7670/2026 - 06/03/2026 15:53 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 2VY0-WD0H-102T-440H





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=2VY0WD0H102T440H>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 2VY0-WD0H-102T-440H

