



Indicação Nº 4219/2026

Súmula: Solicita providências do Executivo junto a Secretaria Municipal de Governo, aos cuidados do Sr. Jonatas Felipe Francisco para que interceda junto e Empresa Sabesp verificação da rede na Rua das Mangueiras alt. nº 140 – Jd. Santo Antônio, neste município.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Marcos Godoy (Teco) Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Governo para que interceda junto a Sabesp verificação da rede na Rua das Mangueiras alt. nº 140 – Jardim Santo Antônio -- nestemunicípio.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras.

. Recebemos o pedido via rede social, onde os moradores relataram a cratera que está abrindo no entorno da calçada e rua.

Sem contar o vazamento de água que está constante e prejudica o tráfego no local e acabam invadindo as residências próximas.

Pedimos que esta conceituada secretaria solicite a Sabesp que esteja verificando o ocorrido para solução o mais breve possível.

Conto com a habitual atenção



Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 24 de março de 2026.

Priscilla Cavanha

Vereadora – PL


2 Secretária



Indicação Nº 4219/2026 - Documento assinado digitalmente em 27/03/2026. PROTOCOLO 9066/2026 - 27/03/2026 16:03 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 410C-3Z6R-1444-TP2Z



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 4219/2026 - Documento assinado digitalmente em 27/03/2026. PROTOCOLO 9066/2026 - 27/03/2026 16:03 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 410C-3Z6R-1444-TP2Z



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=410C3Z6R1444TP2Z>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 410C-3Z6R-1444-TP2Z

