



Indicação Nº 4471/2026

SÚMULA: Indico ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Godoy, **PARA QUE SEJAM ADOTADAS MEDIDAS URGENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNÍCIPIES ATÉ O CIS, ESPECIALMENTE ÀS CONDIÇÕES DOS PNEUS DO REFERIDO VEÍCULO.**

REQUEIRO a Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Marcos Godoy, para que sejam adotadas medidas urgentes para a manutenção do ônibus que realiza o transporte de munícipes até o CIS, especialmente às condições dos pneus do referido veículo.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

A presente indicação está sendo motivada devido as péssimas condições do pneu do ônibus, que se encontra visivelmente careca e com sinais de desgaste extremo, inclusive apresentando rasgos, o que representa grave risco à segurança dos passageiros e do motorista.





Ressalta-se que o transporte até o CIS é utilizado diariamente por munícipes que necessitam de atendimento de saúde, muitos deles em situação de vulnerabilidade, não sendo admissível que sejam expostos a riscos de acidentes por falta de manutenção preventiva.

Além disso, a conservação adequada dos veículos públicos é medida essencial para garantir a continuidade e a qualidade do serviço prestado, evitando interrupções, atrasos e possíveis danos maiores ao patrimônio público.

Diante do exposto, solicita-se que a presente indicação seja atendida com máxima urgência, promovendo a substituição ou manutenção imediata dos pneus, assegurando condições seguras de transporte à população.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 09 de abril de 2026.

Marina Dornellas – UNIÃO
VEREADORA



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=NXMJU011PU4424A7>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: NXMJ-U011-PU44-24A7

