



Indicação Nº 4510/2026

Súmula: "Indico a realização de estudos técnicos para pavimentação asfáltica na Rua Mangueiras, no bairro Vila Áurea, no município de Itapevi."

INDICO à Mesa, após ouvir o Douto Plenário, na forma regimental vigente, que seja a presente proposição encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, para que seja realizada a execução de estudos técnicos visando à pavimentação asfáltica na Rua Mangueiras, localizada no bairro Vila Áurea, neste município.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente;
Senhoras Vereadoras;
Senhores Vereadores;

A presente indicação tem como objetivo atender à demanda dos moradores da Rua Mangueiras, no bairro Vila Áurea, que enfrentam dificuldades relacionadas à ausência de pavimentação asfáltica adequada.

A falta de pavimentação compromete a mobilidade urbana, dificultando o tráfego de veículos e pedestres, especialmente em períodos de chuva, quando ocorrem acúmulo de lama, poeira excessiva e desgaste da via.

A realização de estudos técnicos é fundamental para avaliar as condições do solo e da infraestrutura existente, possibilitando a futura execução da obra de pavimentação de forma adequada e duradoura.

A melhoria da infraestrutura viária contribui diretamente para a segurança, valorização da região e qualidade de vida dos moradores, além de facilitar o acesso a serviços públicos e o deslocamento diário da população.



Diante do exposto, indico a realização de estudos técnicos para pavimentação asfáltica na via mencionada, como medida de relevante interesse público para o bairro Vila Áurea.

Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 10 de abril de 2026.

Vereadora Tininha – PSD
Vice-Presidente



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=M5BZ2FGGHFRU0039>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: M5BZ-2FGG-HFRU-0039

