



Indicação Nº 8440/2026

Súmula:- Solicita providências do Executivo, para que determine aos setores competentes da Administração Municipal, em especial à Secretaria responsável pelos serviços de zeladoria, que sejam adotadas medidas urgentes para limpeza e desobstrução dos bueiros localizados na Rua Joana Oliveira da Silva, no bairro Vale do Sol II, neste município.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, para que determine aos setores competentes da Administração Municipal, m especial à Secretaria responsável pelos serviços de zeladoria e, que sejam adotadas medidas urgentes para limpeza e desobstrução dos bueiros localizados na Rua Joana Oliveira da Silva, no bairro Vale do Sol II, neste município.

Justificativa

Senhor Presidente:-

Senhores Vereadores:

A presente indicação se faz necessária em razão das reclamações apresentadas pelos moradores da Rua Joana Oliveira da Silva, no bairro Vale do Sol II, que relatam o acúmulo de terra, folhas, lixo e outros resíduos nos bueiros existentes na via.

A falta de limpeza e manutenção adequada desses dispositivos compromete o escoamento das águas pluviais, aumentando significativamente o risco de alagamentos durante os períodos de



chuva, podendo causar transtornos aos moradores, danos às residências e prejuízos à mobilidade urbana.

A manutenção preventiva da rede de drenagem é essencial para garantir o funcionamento adequado do sistema de captação das águas, preservando a infraestrutura pública, evitando enchentes e proporcionando melhores condições de segurança, saúde e qualidade de vida à população.

Dessa forma, é imprescindível que o Poder Executivo determine a realização de vistoria técnica no local e promova, com a máxima brevidade, a limpeza e desobstrução dos bueiros da referida via, evitando problemas futuros e atendendo a uma reivindicação legítima dos moradores.

Ressalta-se que investir na manutenção da infraestrutura urbana é investir diretamente no bem-estar da população, prevenindo danos e reduzindo custos com intervenções emergenciais.

Diante do exposto, conto com a atenção do Executivo para o pronto atendimento desta solicitação.

Sala das Sessões, 17 de julho de 2026.


Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 17 de julho de 2026.

THIAGO MOITINHO
VEREADOR/MDB

Indicação Nº 8440/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17232/2026 - 17/07/2026 13:15 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino:Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 40RZ-U6KD-W8S2-C8H6



Indicação Nº 8440/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17232/2026 - 17/07/2026 13:15 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 40RZ-U6KD-W8S2-C8H6



Indicação Nº 8440/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17232/2026 - 17/07/2026 13:15 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino:Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 40RZ-U6KD-W8S2-C8H6





CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI



Indicação Nº 8440/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17232/2026 - 17/07/2026 13:15 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino:Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 40RZ-U6KD-W8S2-C8H6





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=40RZU6KDW8S2C8H6>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 40RZ-U6KD-W8S2-C8H6

