



Indicação Nº 8464/2026

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, por intermédio da Secretaria competente, a realização de estudos técnicos visando à reinstalação dos redutores de velocidade anteriormente existentes na Rua Joaquim Cardoso Sobrinho, no bairro Ambuitá, os quais foram removidos durante a execução do recapeamento asfáltico e ainda não foram reinstalados.

INDICO, nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que a Secretaria competente realize estudos técnicos e adote as providências necessárias para a reinstalação dos redutores de velocidade na Rua Joaquim Cardoso Sobrinho, no bairro Ambuitá, tendo em vista que os dispositivos anteriormente existentes foram removidos durante as obras de recapeamento asfáltico e não foram recolocados após a conclusão dos serviços.

Justificativa

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores



A presente Indicação tem por objetivo solicitar a reinstalação dos redutores de velocidade que existiam na Rua Joaquim Cardoso Sobrinho, no bairro Ambuitá, e que foram retirados durante a execução das obras de recapeamento asfáltico realizadas no local.

Segundo relatos dos moradores, após a remoção dos dispositivos, muitos condutores passaram a trafegar em velocidades superiores às adequadas para a via, aumentando significativamente os riscos de acidentes e comprometendo a segurança de pedestres, ciclistas e demais usuários da rua.

A situação torna-se ainda mais preocupante em razão das calçadas existentes ao longo da via serem estreitas, oferecendo espaço reduzido para a circulação segura dos pedestres. Em diversos trechos, os moradores precisam caminhar muito próximos ao leito carroçável, ficando expostos ao tráfego de veículos. Dessa forma, o excesso de velocidade potencializa os riscos de atropelamentos e outros acidentes, especialmente envolvendo crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

A existência dos redutores de velocidade desempenhava importante função na organização do tráfego e na redução da velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores e aos pedestres que utilizam diariamente a via.

Dessa forma, faz-se necessária a realização de estudos técnicos para avaliar a reinstalação dos dispositivos de controle de velocidade, visando restabelecer as condições de segurança anteriormente existentes e garantir maior proteção à população local.





Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine à Secretaria competente a realização dos estudos necessários e, sendo constatada a viabilidade, adote as providências cabíveis para atendimento da presente demanda.


Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 16 de julho de 2026

PEDRO MAU MAU
VEREADOR





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 8464/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17258/2026 - 17/07/2026 14:25 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: PV61-3A23-1ASM-MEAS



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=PV613A231ASMMEAS>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: PV61-3A23-1ASM-MEAS

