



Indicação Nº 9056/2026

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, por intermédio da Secretaria competente, a realização de substituição da tampa da galeria de águas pluviais localizada na Rua Antônio Pedro da Silva, na altura do nº 334, bairro Jardim Marina, devido às condições inadequadas de conservação da estrutura, que oferecem riscos à segurança dos pedestres que transitam pelo local.

INDICO, nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que a Secretaria competente realize vistoria técnica e adote as providências necessárias para a manutenção ou substituição da tampa da galeria de águas pluviais localizada na Rua Antônio Pedro da Silva, na altura do nº 334, bairro Jardim Marina.

Conforme relatos dos moradores, a tampa da galeria encontra-se quebrada e em condições precárias de conservação, comprometendo a segurança dos pedestres e aumentando o risco de acidentes, especialmente durante o período noturno e em dias de chuva.

Justificativa

Senhor Presidente,

Indicação Nº 9056/2026 - Documento assinado digitalmente em 29/07/2026. PROTOCOLO 18125/2026 - 29/07/2026 13:16 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: F39W-JEAO-MM6F-VZ4Y





Senhores Vereadores

A presente Indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal a realização de vistoria técnica e a adoção das providências necessárias para a manutenção ou substituição da tampa da galeria de águas pluviais localizada na Rua Antônio Pedro da Silva, na altura do nº 334, bairro Jardim Marina.

A estrutura encontra-se danificada, apresentando avarias que comprometem sua funcionalidade e representam risco à integridade física dos pedestres que transitam diariamente pelo local.

Além dos riscos de acidentes, a tampa danificada pode comprometer o adequado funcionamento do sistema de drenagem urbana, favorecendo o acúmulo de resíduos e dificultando o escoamento das águas pluviais, especialmente durante períodos de chuvas intensas.

A manutenção preventiva da infraestrutura urbana é essencial para garantir a segurança da população, preservar o patrimônio público e assegurar a adequada utilização da via pública.

Dessa forma, torna-se necessária a realização de vistoria técnica para avaliar as condições da estrutura e promover, com a maior brevidade possível, a manutenção ou substituição da tampa da galeria de águas pluviais, restabelecendo a segurança dos pedestres e a plena funcionalidade do sistema.

Indicação Nº 9056/2026 - Documento assinado digitalmente em 29/07/2026 - 29/07/2026 13:16 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: F39W-JEAO-MM6F-VZ4Y





Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine à Secretaria competente a adoção das providências necessárias para atendimento da presente demanda.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 27 de julho de 2026


PEDRO MAU MAU
VEREADOR



Indicação Nº 9056/2026 - Documento assinado digitalmente em 29/07/2026. PROTOCOLO 18125/2026 - 29/07/2026 13:16 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: F39W-JEA0-MM6F-VZ4Y



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 9056/2026 - Documento assinado digitalmente em 29/07/2026. PROTOCOLO 18125/2026 - 29/07/2026 13:16 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: F39W-JEA0-MM6F-VZ4Y



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=F39WJEA0MM6FVZ4Y>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: F39W-JEA0-MM6F-VZ4Y

