



Indicação Nº 9534/2026

Súmula: - Solicito providências do Poder Executivo, junto à Secretaria competente, quanto à necessidade de manutenção e melhoria da iluminação pública na viela que liga a Rua Pérola à Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, localizada no bairro Vila Gioia, no município de Itapevi.

INDICO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, para que interceda junto à Secretaria competente, quanto à necessidade de realização de serviços de manutenção, reparo e melhoria da iluminação pública na viela que liga a Rua Pérola à Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, localizada no bairro Vila Gioia, no município de Itapevi.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente: -

Senhoras Vereadoras: -

Senhores Vereadores: -

A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo a realização de serviços de manutenção e melhoria da iluminação pública na viela que liga a Rua Pérola à Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, no bairro Vila Gioia, considerando a importância de garantir condições adequadas de segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores e demais pessoas que utilizam diariamente essa passagem.

A iluminação pública desempenha papel fundamental na infraestrutura urbana, especialmente em vielas e caminhos utilizados como ligação entre diferentes vias do município. A existência de pontos com iluminação insuficiente, lâmpadas apagadas ou equipamentos que necessitam de manutenção prejudica a visibilidade durante o período noturno e pode gerar sensação de insegurança para pedestres e moradores da região.



A viela em questão constitui importante passagem para a população local, sendo utilizada por moradores que necessitam se deslocar entre a Rua Pérola e a Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva. Dessa forma, é necessário que o local disponha de iluminação pública adequada, permitindo que os usuários possam transitar com maior segurança, principalmente no período noturno e nas primeiras horas da manhã.

A deficiência na iluminação também pode aumentar os riscos de acidentes, uma vez que a baixa visibilidade dificulta a identificação de obstáculos, irregularidades no piso e demais situações que possam comprometer a segurança dos pedestres. A manutenção adequada dos pontos de iluminação contribui diretamente para a melhoria das condições de circulação e acessibilidade no local.

Além disso, uma iluminação pública eficiente contribui para a prevenção de situações que possam colocar em risco a integridade dos moradores e usuários da viela, proporcionando maior sensação de segurança e favorecendo a utilização adequada do espaço público.

Ressalta-se que a manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública é uma medida relativamente simples, porém de grande importância para a população. A substituição de lâmpadas queimadas, reparos na fiação, manutenção dos braços e luminárias e demais providências técnicas necessárias podem contribuir significativamente para a melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida dos moradores.

Diante do exposto, torna-se necessária a adoção de providências por parte do Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, para que sejam realizados os serviços necessários de manutenção, reparo e melhoria da iluminação pública na viela que liga a Rua Pérola à Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, no bairro Vila Gioia, garantindo melhores condições de segurança, mobilidade e qualidade de vida à população.





Assim, conto com a atenção do Poder Executivo para o atendimento desta propositura, que representa um importante demanda dos moradores e usuários da região do bairro Vila Gioia.

Agradeço desde já pela habitual atenção e pelo pronto atendimento.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 11 de agosto de 2026.

Thiago Moitinho
VEREADOR/MDB

Indicação Nº 9534/2026 - Documento assinado digitalmente em 11/08/2026. PROTOCOLO 19129/2026 - 11/08/2026 12:39 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: WXF5-G84Z-7BFA-H121





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=WXF5G84Z7BFAH121>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: WXF5-G84Z-7BFA-H121

