



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

- Estado de São Paulo -

INDICAÇÃO: 345/2015



Súmula:- Indico á mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Jaci Tadeu da Silva, Prefeito de Itapevi, para que interceda junto ao DER (Departamento de Estrada de Rodagem), para que seja realizado estudo para a colocação de redutor de velocidade e sinalização na Rodovia Rene Benedito Silva na altura do Km 42 sentido oeste, próximo do edifício número 1,156 nesta municipalidade.

Indico á mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Jaci Tadeu da Silva, Prefeito de Itapevi, para que interceda junto ao DER (Departamento de Estrada de Rodagem), para que seja realizado estudo para a colocação de redutor de velocidade e sinalização na Rodovia Rene Benedito Silva na altura do Km 42 sentido oeste, próximo do edifício número 1,156 nesta municipalidade,

Senhor Presidente:-
Senhores Vereadores:-
Senhoras Vereadoras:-

Justificativa



Trata-se de uma solicitação dos moradores do Bairro Vila Santa Rita e região por se tratar de uma rodovia de grande fluxo de veículos no local citado acima existe na rodovia a rotatória Santa Rita, uma área de grande risco por já ter acontecido graves acidentes nesse local. É visto que há o abuso e excesso do limite de velocidade permitido, para o local por parte da maioria dos condutores que por ali trafegam indo sentido centro bairro. Um dos fatores de grande risco é o cruzamento de grandes caminhões e articulados de carga pesada, e principalmente ônibus de transporte coletivo de passageiros que fazem linhas nos bairros e também passam nesse local, sendo que os mesmos são pesados, lentos e demoram a cruzar a rodovia, inclusive a




CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

- Estado de São Paulo -

visibilidade de quem trafega na rodovia seguindo sentido rotatória é um pouco comprometida devido ao desenvolvimento urbano no local. Outro fator que aumenta o risco é que nesse mesmo local existe um cruzamento em nível com cancela sobre as linhas de Trens da CPTM. Outro fator de risco é que nesse mesmo local existe a Estação Santa Rita de Trens da CPTM, e há uma grande circulação diuturnamente de passageiros que atravessam a Rodovia tanto para fazer o embarque quanto do desembarque cruzando á rodovia para acessar seus bairros de residência. Segue em anexo (4) quatro fotos do local citado acima.

Contando com o apoio dos nobres pares e atendimento por parte dos órgãos responsáveis, antecipo meus agradecimentos.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 12 de Março de 2015.



Roberto Borges de Miranda (PV)

Vereador Roberto do Gás





Rod. Eng. René Benedito da Silva
Itapevi, São Paulo
Street View - mai 2011



Voltar ao Google Maps

1291 Rod. Eng. Remé Benedito da Silva
Itapevi, São Paulo
Street View - mai 2011



Navigation controls including a compass, zoom in (+) and zoom out (-) buttons, and a street view pegman icon.



Windows taskbar icons for Internet Explorer, Google Chrome, and Microsoft Word.