



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Indicação Nº 538/2023

Súmula: Solicita ao Executivo a análise de possibilidade de mudança na manutenção nas estradas do município de Itapevi.

INDICA à Mesa, depois de ouvido o douto plenário na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares, Prefeito do Município de Itapevi – SP, que interceda junto à secretaria competente, quanto a análise de possibilidade de mudança na manutenção nas estradas.

Justificativa

Senhor Presidente;
Senhoras Vereadoras;
Senhores Vereadores;

Segundo os moradores informam o formato atual de manutenção nas estradas está inadequado, pois os operadores colocam terra, depois pedra, geralmente a quantidade e o tipo de pedra não são adequados para o trabalho, mas eles não usam o rolo para compactar o solo, dessa forma as pedras, o combustível do caminhão e o tempo dos colaboradores são desperdiçados, além das diversas vezes em que a máquina passa pelos buracos e a manutenção não é realizada.

Nossa sugestão é passar a máquina de forma adequada, deixando saídas para o escoamento da água nos cantos, colocar pó de asfalto ou pedras pequenas e, por fim, passar o rolo para compactar em todas as ruas, dessa forma teremos estradas melhores até a chegada da pavimentação.

Diante do exposto solicito a análise desta indicação.

Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 26 de janeiro de 2023

Thiago da Silva Santos
Vereador Thiaguinho Silva
Presidente

Indicação Nº 538/2023 - Documento assinado digitalmente em 26/01/2023. PROTOCOLO 2393/2023 - 26/01/2023 18:08 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 63RB-71NN-21YC-G904



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar?chave=63RB71NN21YCG904>, ou vá até o site <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 63RB-71NN-21YC-G904

