



Indicação Nº 544/2023

Súmula: Indica ao Executivo a manutenção do asfalto, canaletas e bueiros no bairro Quatro Encruzilhadas.

INDICO à Mesa, depois de ouvido o douto plenário na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares, Prefeito do Município de Itapevi – SP, que interceda junto à secretaria competente, quanto a manutenção do asfalto, canaletas e bueiros no bairro Quatro Encruzilhadas.

Justificativa

Senhor Presidente;
Senhoras Vereadoras;
Senhores Vereadores;

A estrada Itacoti ou (Roque Rodrigues), foi pavimentada a algum tempo, na ocasião, não colocaram tampas nas canaletas de esgoto, e tanto os bueiros, quanto as canaletas, não recebem manutenção, de forma que, segundo os moradores, os bueiros e as canaletas estão parcialmente entupidos.

A pouco tempo, a tubulação de água, foi implantada nessa mesma rua, para isso foi necessário, cortar o asfalto, houve transtorno e saiu muita terra, que por sua vez foi armazenada temporariamente em um terreno no topo da rua, que trata-se de uma subida, os moradores relataram que removido, o volume maior de terra, mas que deixaram uma pequena quantidade, que por sua vez, desceu com a água da chuva e está obstruindo parcialmente os bueiros e canaletas, relataram ainda, que após a conclusão do trabalho, a

Indicação Nº 544/2023 - Documento assinado digitalmente em 26/01/2023. PROTOCOLO 2399/2023 - 26/01/2023 18:12 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: N7T2-M16H-JMM3-M58Y



Sabesp ou Complexo São Lourenço, realizou o reparo no asfalto cortado, mas infelizmente, não fez um trabalho de qualidade, deixando degrau e de alguma forma, causaram danos que estão rachando o asfalto em alguns pontos.

Com base no relato acima, solicitamos à prefeitura, os reparos adequados no asfalto, bem como, a manutenção das canaletas e bueiros, com a implantação de tampas para as canaletas, já que, recentemente, tivemos um acidente no local por conta de estarem abertas.



Asfalto danificado na Estrada Itacoti (Roque Rodrigues), no Bairro São João, após obra da Sabesp/ Complexo São Lourenço

Indicação Nº 544/2023 - Documento assinado digitalmente em 26/01/2023. PROTOCOLO 2399/2023 - 26/01/2023 18:12 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: N7T2-M16H-JMM3-M58Y



Canaleta suja e sem tampa na Estrada Itacoti (Roque Rodrigues), no Bairro São João.

Diante do exposto, considerando-se a importância deste serviço, peço o atendimento.

Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 26 de janeiro de 2023

Thiago da Silva Santos
Vereador Thiaguinho Silva
Presidente



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar?chave=N7T2M16HJMM3M58Y>, ou vá até o site <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: N7T2-M16H-JMM3-M58Y

