



Indicação Nº 10022/2026

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, por intermédio da Secretaria competente, a realização de fiscalização na Avenida Vereador Claudionor Bruno, altura do nº 374, no bairro Jardim da Rainha, devido à possível construção de uma academia em área destinada à passagem e ao escoamento de águas pluviais, situação que pode comprometer a drenagem do local e causar alagamentos.

INDICO nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que a Secretaria competente realize fiscalização e vistoria técnica na Avenida Vereador Claudionor Bruno, altura do nº 374, no bairro Jardim da Rainha, a fim de verificar a regularidade da construção de uma academia no local e se a área possui função destinada à passagem ou ao escoamento de águas pluviais.

Moradores relatam que está sendo realizada a construção de uma academia em uma área que seria destinada à passagem das águas das chuvas, gerando preocupação quanto ao possível comprometimento do sistema de drenagem da região.

Justificativa

Indicação Nº 10022/2026 - Documento assinado digitalmente em 21/08/2026 - 21/08/2026 17:06 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: YWDM-1136-4XSD-2ZH9





Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

A presente Indicação tem por objetivo solicitar a realização de fiscalização na Avenida Vereador Claudionor Bruno, altura do nº 374, no bairro Jardim da Rainha, em razão de relatos de moradores sobre a possível ocupação de uma área destinada à passagem de águas pluviais.

Segundo relatos, está sendo construída uma academia no local onde deveria existir espaço destinado ao escoamento das águas das chuvas. Caso a situação seja confirmada, a intervenção poderá comprometer o fluxo natural das águas e prejudicar o sistema de drenagem existente.

A obstrução ou alteração de áreas destinadas ao escoamento de águas pluviais pode contribuir para o acúmulo de água e ocasionar alagamentos, especialmente durante períodos de chuvas intensas, trazendo transtornos e riscos aos moradores da região.

Diante disso, é fundamental que a Secretaria competente realize vistoria técnica para verificar a situação, a regularidade da obra e a existência de eventual interferência no sistema de drenagem, adotando as medidas cabíveis caso sejam constatadas irregularidades.

Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine à Secretaria competente a execução das providências necessárias para atendimento da presente demanda.

Indicação Nº 10022/2026 - Documento assinado digitalmente em 21/08/2026 - 21/08/2026 17:06 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: YWDN-1136-4XSD-2ZH9





Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine à Secretaria competente a execução das providências necessárias para atendimento da presente demanda.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 19 de agosto de 2026.


PEDRO MAU MAU

VEREADOR





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 10022/2026 - Documento assinado digitalmente em 21/08/2026. PROTOCOLO 19981/2026 - 21/08/2026 17:06 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: YWDN-1136-4XSD-2ZH9



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=YWDN11364XSD2ZH9>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: YWDN-1136-4XSD-2ZH9

