



Indicação Nº 10278/2026

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, por intermédio da Secretaria competente, que seja solicitado à Sabesp o reparo e a realização do serviço de tapa-buraco na Rua Domingos da Silva, altura do nº 14, no bairro Parque Suburbano, devido às más condições do pavimento decorrentes de intervenção da concessionária na rede de água ou esgoto.

INDICO nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que a Secretaria competente encaminhe à Sabesp pedido para que realize vistoria e os reparos necessários, incluindo operação tapa-buraco, na Rua Domingos da Silva, altura do nº 14, no bairro Parque Suburbano.

Moradores relatam a existência de buraco e irregularidades no pavimento, sendo necessária a vistoria da concessionária para verificar eventual relação com a rede de água ou esgoto e providenciar a recuperação adequada do local.

Justificativa

Senhor Presidente,

Indicação Nº 10278/2026 - Documento assinado digitalmente em 28/08/2026 - 28/08/2026 14:17 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 75F9-9700-4R51-D59T





Senhores Vereadores

A presente Indicação tem por objetivo solicitar à Sabesp a realização de vistoria e reparo na Rua Domingos da Silva, altura do nº 14, no bairro Parque Suburbano.

Segundo relatos dos moradores, o pavimento apresenta buraco e irregularidades que prejudicam a circulação e podem oferecer riscos aos usuários da via.

Considerando a possibilidade de o problema estar relacionado a intervenções ou falhas na rede de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, faz-se necessária a vistoria da concessionária responsável para identificar a origem do problema e realizar os reparos eventualmente necessários.

Após a solução da possível causa, é fundamental que o pavimento seja devidamente recomposto, evitando o agravamento dos danos e garantindo condições adequadas de trafegabilidade.

Diante disso, é fundamental que a Sabesp realize vistoria técnica no local e, constatada sua responsabilidade, providencie os reparos necessários e a adequada recomposição do pavimento.

Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine à Secretaria competente o encaminhamento da presente demanda à Sabesp e a adoção das providências necessárias para atendimento da população.

Indicação Nº 10278/2026 - Documento assinado digitalmente em 28/08/2026 - 28/08/2026 14:17 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 75F9-9700-4R51-D59T





Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 25 de agosto de 2026.

PEDRO MAU MAU

VEREADOR



Indicação Nº 10278/2026 - Documento assinado digitalmente em 28/08/2026 - PROTOCOLO 20384/2026 - 28/08/2026 14:17 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 75F9-9700-4R51-D59T





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 10278/2026 - Documento assinado digitalmente em 28/08/2026 - 28/08/2026 14:17 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 75F9-9700-4R51-D59T



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=75F997004R51D59T>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 75F9-9700-4R51-D59T

