



Indicação Nº 1401/2023

Súmula: - Solicita providências do Executivo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja providenciada limpeza do bueiro na Rua Vale do Sol, na altura do nº 96, Bela Vista.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, para que determine através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja providenciada limpeza do bueiro na Rua Vale do Sol, na altura do nº 96, Bela Vista.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente: -
Senhores Vereadores: -
Senhoras Vereadoras: -

Trata-se de uma solicitação da comunidade para a limpeza e desentupimento do bueiro na Rua Vale do Sol, nº 96, Bela Vista. A situação atual é bastante delicada, uma vez que o bueiro está entupido e o esgoto acaba transbordando e invadindo as residências localizadas nas áreas mais baixas.

A obstrução dos bueiros impede o escoamento adequado das águas pluviais, aumentando o risco de enchentes e alagamentos em períodos de chuva intensa.

As famílias estão sofrendo com a invasão do esgoto em suas residências, o que compromete a qualidade de vida e traz riscos à saúde, especialmente em relação a doenças transmitidas pela água contaminada.

Por essa razão, é crucial que medidas sejam tomadas imediatamente para solucionar esse problema. A limpeza e desentupimento dos bueiros é uma ação preventiva e fundamental para evitar transtornos ainda maiores no futuro. Conto com o apoio e a sensibilidade de todos para que esta indicação seja devidamente analisada e que medidas sejam adotadas o mais rápido possível.

Desde já agradeço e conto com a compreensão de Vossa Senhoria.

Sala das Sessões Benvenuto Moreira Nery, 31 de maio de 2023.


Camila Godói da S. Rodrigues



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=9HA13S8A26PUVTWZ>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 9HA1-3S8A-26PU-VTWZ

