



Indicação Nº 2354/2023

Súmula: - Solicita providências do Executivo, junto a Defesa Civil, para que seja providenciada uma avaliação e intervenção urgente para Muro localizado na Avenida Luiz Reviglio 572.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, para que interceda, junto a Defesa Civil, para que seja providenciada uma avaliação e intervenção urgente para Muro localizado na Avenida Luiz Reviglio 572.

Justificativa

Senhor Presidente: -
Senhores Vereadores: -
Senhoras Vereadoras: -

Venho por meio desta para relatar uma preocupação relacionada à segurança na Avenida Luiz Reviglio 572, encaminhada pelo líder comunitário Boy. Observamos um problema significativo com o muro localizado nesse endereço, que está colocando em risco a integridade dos pedestres que utilizam essa área.

O muro em questão, situado na Avenida Luiz Reviglio 572, apresenta sinais evidentes de deterioração e instabilidade. Essa situação está gerando preocupação entre os moradores e frequentadores da região, pois existe o risco iminente de desabamento, representando uma ameaça à segurança dos pedestres que transitam nas proximidades.

Diante da urgência da situação, solicitamos a intervenção imediata da Defesa Civil para realizar uma avaliação completa do muro em questão. Pedimos que, com base nessa avaliação, sejam adotadas as medidas necessárias para mitigar os riscos identificados, garantindo a estabilidade da estrutura e a segurança dos transeuntes.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dedicada a esta questão crucial. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional que possa ser necessária para uma avaliação adequada.

Atenciosamente,

Sala das Sessões Benvidino Moreira Nery, 16 de novembro de 2023.


Camila Godói da S. Rodrigues



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=8287YC98YTE84S1E>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 8287-YC98-YTE8-4S1E

