



Indicação Nº 1538/2024

Súmula: - Solicita providências do Executivo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja tomada Providências Urgentes para Encosta com Risco de Desabamento, na Rua Ana Maria ,13, Parque Boa Esperança.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, para que determine através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos para que seja tomada Providências Urgentes para Encosta com Risco de Desabamento, na Rua Ana Maria ,13, Parque Boa Esperança.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente: -

Senhores Vereadores: -

Senhoras Vereadoras: -

Trata-se de uma solicitação de extrema urgência dos moradores do bairro, as providencias são necessárias, pois, por anos foram retiradas irregularmente grandes quantidades de terra do barranco localizado na divisa de terrenos. Esta atividade, aparentemente realizada sem a devida fiscalização, comprometeu significativamente a estabilidade da encosta.

A remoção de terra enfraqueceu a estrutura natural da encosta, resultando em um risco iminente de desabamento. Este perigo é exacerbado durante períodos de chuva intensa, quando a saturação do solo aumenta a probabilidade de deslizamento.

A gravidade da situação já está refletida na estrutura do meu imóvel, que apresenta rachaduras no piso e no fundo do quintal. Estes danos são claros indícios de que o terreno está cedendo, colocando em risco a integridade da minha casa e a segurança dos moradores.

Desde já agradeço e conto com a compreensão de Vossa Senhoria.



Sala das Sessões Benvenuto Moreira Nery, 06 de agosto de 2024.

PROF^a CAMILA GODÓI

Indicação Nº 1538/2024 - Documento assinado digitalmente em 06/08/2024. PROTOCOLO 11613/2024 - 06/08/2024 11:10 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: Y3U2-0BBW-6KVN-F22F



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=Y3U20BBW6KVN-F22F>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: Y3U2-0BBW-6KVN-F22F

