



Indicação Nº 2016/2024

Súmula: - Solicita providências do Executivo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja providenciada a manutenção da tampa do bueiro localizado na Rua Jandiro de Freitas, 65, Bela Vista Baixa.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, para que determine através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, a manutenção da tampa do bueiro localizado na Rua Jandiro de Freitas, 65, Bela Vista Baixa.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente: -

Senhores Vereadores: -

Senhoras Vereadoras: -

Trata-se de uma solicitação da comunidade, representada pelo líder comunitário Boy, a manutenção da tampa do bueiro se faz necessária pois, a mesma se encontra danificada e quebrada. A situação representa um sério risco à segurança dos pedestres e motoristas que transitam pela área, podendo ocasionar acidentes, quedas e danos materiais.

Além disso, a tampa danificada compromete a integridade do sistema de drenagem da cidade, podendo causar entupimentos e prejudicar o fluxo adequado das águas pluviais, resultando em alagamentos. A reposição ou reparo imediato da tampa é, portanto, essencial para a segurança e bem-estar da comunidade, bem como para a manutenção da infraestrutura urbana.

Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 06 de novembro de 2024.



CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI



Camila Godói

PROF^a CAMILA GODÓI



Indicação Nº 2016/2024 - Documento assinado digitalmente em 06/11/2024. PROTOCOLO 14802/2024 - 06/11/2024 11:13 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 7M6U-K30T-4T9X-6R55





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=7M6UK30T4T9X6R55>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 7M6U-K30T-4T9X-6R55

