





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Toda fiação do trecho desprovido dos postes, se encontra enrolada, enroscada em meio as árvores que existem no local, o que já seria um perigo se houvesse postes.

A ausência dos mesmos combinado ao fato das árvores servirem como tal, potencializa o perigo podendo causar curto-circuitos, interrupções no fornecimento principalmente de energia e acidentes graves como a descarga de eletricidade.



Assim, diante do exposto, indico a colocação dos postes para a fiação seja otimizada da maneira correta e dentro dos padrões exigidos e, principalmente, para que não ocorra acidentes de maior natureza como incêndios e descargas elétricas no local.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 08 de janeiro de 2026.

**Fabio de Freitas**  
**Vereador "Fabinho" - MDB**

Indicação Nº 51/2026 - Documento assinado digitalmente em 26/01/2026. PROTOCOLO 1277/2026 - 26/01/2026 10:58 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: BYZH-5D00-0F7E-33P6



### Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=BYZH5D000F7E33P6>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: BYZH-5D00-0F7E-33P6**

