



Indicação Nº 3749/2026

SÚMULA: Indico ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Godoy, junto as Secretarias de Educação e Infraestrutura e obras, **PARA QUE SEJA REALIZADA VISTORIA URGENTE E ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA NA ESTRUTURA EXISTENTE NA CEMEB JOSSEI TODA, LOCALIZADA NA RUA COLORADO, Nº 116 – NO BAIRRO VILA SANTA RITA, NO INTUITO DE AVALIAR RISCOS DOS MUROS E AS MARQUISES EM TORNO DA ESCOLA QUE SÃO DE FÁCIL ACESSO AOS ALUNOS.**

REQUEIRO a Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Marcos Godoy, junto as Secretarias de Educação e Infraestrutura e obras, **PARA QUE SEJA REALIZADA** vistoria urgente e adoção de medidas de segurança na estrutura existente na CEMEB Jossei Toda, localizada na rua Colorado, Nº 116 – no bairro Vila Santa Rita, no intuito de avaliar os riscos dos muros e das marquises em torno da escola que são de fácil acesso aos alunos.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

Moradores e responsáveis por alunos da unidade escolar relataram preocupação em relação à altura e ao fácil acesso de uma marquise existente na área da escola, que possui aproximadamente três metros de altura em relação à calçada.

Segundo o relato, há na escola uma marquise e muro com fácil acesso para as crianças, que possui aproximadamente três metros de altura em relação à calçada, a estrutura, conforme descrito e capturada as imagens por foto, pode ser facilmente alcançada por uma criança pequena, o que representa um risco real e iminente de queda para a rua.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Importante ressaltar que qualquer criança, em um momento de distração, curiosidade ou brincadeira, pode subir nessa estrutura e sofrer um acidente grave, no caso de crianças pequenas e especialmente de crianças com TEA, que muitas vezes apresentam impulsividade ou dificuldade em reconhecer situações de perigo o risco torna-se ainda maior.



Ademais é de suma importância que seja questionado como uma estrutura com esse nível de risco ainda não recebeu uma adequação de segurança? A escola deve ser, acima de tudo, um ambiente protegido, seguro e preparado para acolher todas as crianças.

Indicação Nº 3749/2026 - Documento assinado digitalmente em 09/03/2026. PROTOCOLO 7761/2026 - 09/03/2026 14:30 - Para ver o arquivo original acesse http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino_Siave/documentos/autenticar e informe a chave: 2F1U-NHW1-0YPS-5M39



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Diante desse cenário, solicita-se que seja realizada vistoria técnica no local, com a finalidade de verificar as condições de segurança da estrutura e, se necessário, promover adequações como aumento da proteção, instalação de grades, telas ou outras medidas de prevenção, garantindo maior segurança para os alunos, profissionais da escola e toda a comunidade escolar.

Ressalta-se que a presente indicação tem caráter preventivo, buscando evitar possíveis acidentes e assegurar um ambiente escolar mais seguro para todas as crianças.

Assim, no intuito de aprimorar o bem-estar urbano da comunidade requer que essa solicitação seja atendida o mais rápido possível pelo setor responsável.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 09 de março de 2026.

**Marina Dornellas – UNIÃO
VEREADORA**

Indicação Nº 3749/2026 - Documento assinado digitalmente em 09/03/2026. PROTOCOLO 7761/2026 - 09/03/2026 14:30 - Para ver o arquivo original acesse http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino_Siave/documentos/autenticar e informe a chave: 2F1U-NHW1-0YPS-5M39



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=2F1UNHW10YPS5M39>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 2F1U-NHW1-0YPS-5M39

