



## Indicação Nº 9921/2026

**Ementa:** Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, por intermédio da Secretaria competente, a instalação de corrimão ou construção de muro de contenção na área acima da caixa de águas pluviais localizada na viela da Rua Paissandu, altura do nº 58, no bairro Vila Santa Rita, devido à necessidade de garantir maior segurança aos pedestres e evitar riscos de quedas no local.

**INDICO** nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que a Secretaria competente realize vistoria técnica e providencie a instalação de corrimão ou, conforme avaliação técnica, a construção de muro de contenção na área acima da caixa de águas pluviais localizada na viela da Rua Paissandu, altura do nº 58, no bairro Vila Santa Rita.

Moradores relatam que o local apresenta desnível e ausência de estrutura adequada de proteção, o que pode oferecer riscos de quedas aos pedestres que utilizam a viela, especialmente crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

### Justificativa

Indicação Nº 9921/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/08/2026 - 19/08/2026 15:42 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 885J-WYX3-7CRK-0VRD





Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

A presente Indicação tem por objetivo solicitar a instalação de corrimão ou a construção de muro de contenção na área acima da caixa de águas pluviais localizada na viela da Rua Paissandu, altura do nº 58, no bairro Vila Santa Rita.

O local apresenta desnível e necessita de uma estrutura de proteção que impeça possíveis quedas e ofereça maior segurança às pessoas que transitam pela viela.

A instalação de um corrimão poderá proporcionar apoio aos pedestres e facilitar a circulação, enquanto a construção de um muro de contenção poderá ser avaliada como alternativa para proteger a área e evitar riscos decorrentes do desnível existente.

Dessa forma, faz-se necessária a realização de vistoria técnica pela Secretaria competente para verificar as condições do local e definir a solução mais adequada, podendo ser adotada a instalação de corrimão, muro de contenção ou outra medida de segurança que atenda às características da área.

Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine à Secretaria competente a execução das providências necessárias para atendimento da presente demanda.

Indicação Nº 9921/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/08/2026 - 19/08/2026 15:42 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 885J-WYX3-7CRK-0VRD






Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 17 de agosto de 2026.

**PEDRO MAU MAU**

**VEREADOR**



Indicação Nº 9921/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/08/2026. PROTOCOLO 19800/2026 - 19/08/2026 15:42 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 885J-WYX3-7CRK-0VRD



### Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=885JWYX37CRK0VRD>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 885J-WYX3-7CRK-0VRD**

