



Indicação Nº 10093/2026

SÚMULA: Indico ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Godoy, à Secretaria Municipal de Saúde a realização de vistoria e manutenção imediata na porta do banheiro destinado aos usuários do Pronto-Socorro Vereador Luiz Carlos Marques – Amador Bueno, localizado na Rua Bambina Amirabile Chaluppe, nº 277, Amador Bueno, Itapevi/SP, especialmente quanto ao reparo ou substituição da fechadura/trinco que se encontra danificado, impossibilitando o fechamento adequado da porta.

REQUEIRO a Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Marcos Godoy, que determine à Secretaria Municipal de Saúde a realização de vistoria e manutenção imediata na porta do banheiro destinado aos usuários do Pronto-Socorro Vereador Luiz Carlos Marques – Amador Bueno, localizado na Rua Bambina Amirabile Chaluppe, nº 277, Amador Bueno, Itapevi/SP, especialmente quanto ao reparo ou substituição da fechadura/trinco que se encontra danificado, impossibilitando o fechamento adequado da porta.

JUSTIFICATIVA

**Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,**

A presente indicação tem como objetivo garantir condições mínimas de privacidade, segurança, dignidade e adequado funcionamento das instalações sanitárias disponibilizadas aos pacientes e acompanhantes que utilizam o Pronto-Socorro de Amador Bueno.

Recebi relato de munícipe informando que a porta de um dos banheiros da unidade encontra-se com o trinco/fechadura quebrado, não sendo possível mantê-la devidamente fechada durante a utilização. Segundo relatado, uma paciente chegou a se dirigir ao banheiro e

Indicação Nº 10093/2026 - Documento assinado digitalmente em 25/08/2026 - 25/08/2026 10:25 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraiteapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: MBE7-U344-FPW7-Y2TN



encontrou outra usuária utilizando o espaço com a porta aberta. Ao comunicar a situação na recepção, inicialmente foi informado que a usuária poderia ter se esquecido de fechar a porta.

Posteriormente, ao utilizar o mesmo banheiro, a própria munícipe constatou que o problema não decorria de esquecimento da paciente, mas sim do fato de o mecanismo de fechamento da porta estar efetivamente quebrado, impossibilitando que o banheiro fosse utilizado com a privacidade necessária. Ainda conforme o relato, houve tentativa de comunicar a situação ao setor administrativo da unidade, porém não havia responsável disponível naquele momento para receber a reclamação.



Considerando que se trata de uma unidade de saúde que atende diariamente pessoas em situação de vulnerabilidade, idosos, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e pacientes que muitas vezes necessitam de auxílio para sua higiene pessoal, considero indispensável que os sanitários ofereçam condições adequadas de uso, conservação e privacidade.



Diante disso, indico que a Secretaria Municipal de Saúde realize vistoria no banheiro mencionado, providenciando o reparo ou a substituição imediata do trinco/fechadura da porta, bem como aproveite a intervenção para verificar as condições gerais das demais portas, fechaduras, torneiras, vasos sanitários, iluminação e demais itens dos banheiros da unidade, evitando que problemas semelhantes permaneçam sem manutenção.

Sugiro, ainda, que seja reforçada a rotina de inspeção preventiva das instalações sanitárias do Pronto-Socorro de Amador Bueno, permitindo que falhas simples de manutenção sejam identificadas e solucionadas com rapidez, garantindo aos usuários um atendimento mais digno, seguro e respeitoso.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 25 de agosto de 2026.

Marina Dornellas – UNIÃO
VEREADORA

Indicação Nº 10093/2026 - Documento assinado digitalmente em 25/08/2026 - 25/08/2026 10:25 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: MBE7-U344-FPW7-Y2TN



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=MBE7U344FPW7Y2TN>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: MBE7-U344-FPW7-Y2TN

