



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

- Estado de São Paulo -

INDICAÇÃO nº 187/2017



Súmula:- Solicita providências do Executivo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais, para que seja, realizada o Conserto da Caixa Coletora na Rua:- Francisco Bolgioni, 170
Bairro:- Jardim Maristela.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, para que determine através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais, para conserto da caixa coletora de esgoto localizada na Rua Francisco Bolgioni, 170, Bairro Jardim Maristela.

Justificativa CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

PROTOCOLO

13 FEB. 2017

Emerson Carlos Fernandes
Auxiliar Legislativo I
Câmara Municipal de Itapevi


Assinatura

Senhor Presidente:-
Senhores Vereadores:-

Trata-se de uma solicitação para o conserto da caixa coletora na Rua Francisco Bolgioni, 170, no Bairro Jardim Maristela próximo ao terreno da antiga CEMEB Professora Nádia Bernaudo, salientando que o esgoto está correndo pela rua, em céu aberto, ocasionando mau cheiro, lembrando que há um grande fluxo de pessoas, esta situação acaba trazendo riscos à saúde dos munícipes.

Segue fotos em anexo

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 13 de fevereiro de 2017.


Cicero Aparecido
VEREADOR

