



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

- Estado de São Paulo -

## INDICAÇÃO nº 756/2018



**Súmula:** Solicita providências do Executivo junto a Secretaria de Infraestrutura Sr. Ramon Medrano de Almada, para que realize a manutenção em galeria "rompida", localizada na viela que faz ligação entre as Ruas Ana Araújo de Castro e Rua Vitória – Jardim Julieta, neste município.


**INDICO** à Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Executivo, Excelentíssimo Prefeito Igor Soares, junto a Secretaria de Infraestrutura, para que realize a manutenção em galeria "rompida", localizada na viela que faz ligação entre as Ruas Ana Araújo de Castro e Rua Vitória – Jardim Julieta, neste município.

### JUSTIFICATIVA

**Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,  
Senhoras Vereadoras.**

Atendendo as reivindicações da comunidade, solicito a manutenção do local em questão. O pedido visa à obtenção de adequadas condições de salubridade, higiene, limpeza e conforto aos usuários do bairro, pois ocorre que nesse mesmo local há um tempo, devido a um rompimento semelhante a esse e abriu-se uma "cratera" enorme que caiu um caminhão dentro. Foto anexa.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 24 de abril de 2018.

  
**ANDERSON CAVANHA**  
(Bruxão Cavanha – PR)  
Presidente



