



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI


- Estado de São Paulo -

INDICAÇÃO Nº 498 / 2019



Súmula: Indico ao Governo Municipal a necessidade de visita técnica (Desentupimento e Limpeza de Bueiros) situado na Rua Agnaldo José dos Santos próximo ao nº27 no Bairro Centro – Itapevi – SP.

REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, na forma regimental vigente, seja oficiado o Prefeito, Excelentíssimo Senhor Igor Soares, para que solicite ao órgão municipal competente, a necessidade de visita técnica (Desentupimento e Limpeza de Bueiros) situado na Rua Agnaldo José dos Santos próximo ao nº27 no Bairro Centro – Itapevi – SP.



Justificativa

Senhor Presidente:-
Senhoras e Senhores Vereadores:-

Em atenção às diversas solicitações dos moradores que pedem a intervenção desse vereador, estive no local e afirmo que a situação realmente é constrangedora, esta entupido e exala forte mau cheiro nas proximidades, surgimento de muitos roedores e quando chove transborda muita água. Segue anexo uma foto do local para melhor conhecimento.

Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 08 de Fevereiro de 2019




Ivonildo Andrade da Hora
VEREADOR "CHAMBINHO"
Vice-Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

- Estado de São Paulo -

ANEXO – INDICAÇÃO Nº 498 / 2019

Indico ao Governo Municipal a necessidade de visita técnica (Desentupimento e Limpeza de Bueiros) situado na Rua Agnaldo José dos Santos próximo ao nº27 no Bairro Centro – Itapevi – SP.




Ivonildo Andrade da Hora
VEREADOR "CHAMBINHO"
Vice-Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

- Estado de São Paulo -

ANEXO – INDICAÇÃO Nº 498 / 2019

Indico ao Governo Municipal a necessidade de visita técnica (Desentupimento e Limpeza de Bueiros) situado na Rua Arnaldo José dos Santos próximo ao nº27 no Bairro Centro – Itapevi – SP.



Ivonildo Andrade da Hora
VEREADOR "CHAMBINHO"
Vice-Presidente