



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

- Estado de São Paulo -



Indicação n.º 149 / 2012

Súmula: Indicamos ao Executivo a realização de manutenção em galeria de esgoto na Rua Neyde Silva Guimarães – Jardim São Carlos.

Indicamos à Excelentíssima Senhora Maria Ruth Banholzer, ~~Prefeita~~ deste Município, na forma regimental vigente, que através dos órgãos competentes da municipalidade, sejam tomadas as providências necessárias para a realização de manutenção em galeria de esgoto na Rua Neyde Silva Guimarães – Jardim São Carlos.

Justificativa:

Senhor Presidente,
Senhora Vereadora,
Senhores Vereadores,





Constatamos que na via pública em questão a galeria de esgoto que passa por debaixo do asfalto está com uma das tubulações danificada, provocando a ruptura do asfalto e a formação de uma cratera.

Conforme fotos ora anexas, o problema está localizado em frente ao número 44, situação essa que demanda urgentemente a intervenção do poder público, evitando o agravamento do problema e o surgimento de uma situação mais prejudicial à população.

Assim, requeremos a aprovação da presente indicação, para que com a máxima urgência ocorra a execução das providências ora mencionadas.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 16 de abril de 2012.


Luciano de Oliveira Barias
Vereador "Bolor"
Presidente da Câmara Municipal de Itapevi


Marcos Ferreira Godoy
Vereador "Teco"
Terceiro Secretário da Câmara Municipal de Itapevi



(FOTOS 1 - 4) JARDIM SÃO CARLOS - Rua Neyde Silva Guimarães -
Galeria de esgoto que passa por debaixo do asfalto está com uma das
tubulações danificada, sendo assim, asfalto está cedendo e abrindo
cratera. *(em frente a casa n.º 44)*



(FOTOS 2)



(FOTOS 3)



(FOTOS 4)